
# M-10.1

## Tampa Lateral Esquerda do Motor

## Left Crankcase Cover

## Cubierta de Cárter Izquierda de Motor




| Item de serviço | T.M.O. |
|---|---|
| Tampa Traseira Esquerda do Motor | 0,1 |
| Junta, Tampa Lateral Esquerda | 0,3 |
| Tampa Lateral Esquerda do Motor | 0,4 |

| Ref. Nº | Nº da peça | Descrição | Qtd. C100 BIZ | Qtd. C105 BIZ | Nº de série | | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11341-GCE-940 | Tampa, Lateral Esquerda do Motor | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 2 | 11360-GCE-940 | Tampa, Traseira Esquerda do Motor | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 3 | 11395-GBJ-730 | Junta, Tampa Lateral Esquerda | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 4 | 90084-GN5-830 | Tampa, Gerador, A.C. | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 5 | 90087-GN5-830 | Tampa, 30 mm | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 6 | 90702-GB6-910 | Pino Guia, 8 x 12 | 2 | 2 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 7 | 91301-028-000 | Anel, Vedação, 27 x 2,0 | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 8 | 91303-377-000 | Anel, Vedação, 13,8 x 2,5 | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 9 | 96001-06028-00 | Parafuso, Flange, 6 x 28 | 2 | 2 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 10 | 96001-06032-00 | Parafuso, Flange, 6 x 32 | 2 | 2 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 11 | 96001-06050-00 | Parafuso, Flange, 6 x 50 | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |
| 12 | 96001-06070-00 | Parafuso, Flange, 6 x 70 | 1 | 1 | ..... | ..... | MAG,MBR,MCBR,MC1LA,MC2LA, M1LA,M2LA |