

C 14


E-9

Crankshaft • Piston

Vilebrequin • Piston

Kurbelwelle • Kolben

Cigüeñal • Pistón



8176-4

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requi XR80 Z A	N° de série	Code de zone
VILEBREQUIN COMP.	*3.4	1	13000-176-000	VILEBREQUIN COMP.	1 1		
JEU DE BAGUE DE PISTON	*2.3	2	13011-176-005	JEU DE BAGUE DE PISTON	1 1		
PISTON				(STD. TEIKOKU)			
AXE, PISTON	*2.2		13021-176-005	JEU DE BAGUE DE PISTON	(1)(1)		
BIELLE (DUREE ACTUELLE REQUISE)				(0.25 TEIKOKU)			
PIECES RELATIVES Y COMPRISES			13031-176-005	JEU DE BAGUE DE PISTON	(1)(1)		
PASSAGE HUILE	0.5			(0.50 TEIKOKU)			
ROULEMENT A BILLES RADIAL,	*3.6		13041-176-005	JEU DE BAGUE DE PISTON	(1)(1)		
6304				(0.75 TEIKOKU)			
(AJOUTER 0.2 POUR CHAQUE.)			13051-176-005	JEU DE BAGUE DE PISTON	(1)(1)		
JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE,	*3.5			(1.00 TEIKOKU)			
19X36X7							
		3	13101-176-000	PISTON (STD.)	1 1		
			13102-176-000	PISTON (0.25)	(1)(1)		
			13103-176-000	PISTON (0.50)	(1)(1)		
			13104-176-000	PISTON (0.75)	(1)(1)		
			13105-176-000	PISTON (1.00)	(1)(1)		
		4	13111-087-000	AXE, PISTON	1 1		
		5	13115-001-000	ATTACHE D'AXE DE PISTON	2 2		
		6	13201-176-000	BIELLE	1 1		
		7	13311-176-300	VILEBREQUIN D.	1 1		