




E-3

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil



BGB2 - 3B

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis 250R							N° de série	Code de zone
					A	B	C	D	E	F	G		
ARBRE A CAMES	1.1	1	14101-041-020	ARBRE A CAMES	1	-	-	-	-	-	-	5101816	
CULBUTEUR			14101-041-030	ARBRE A CAMES	-	1	-	-	-	-	-		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (IL'ON APPLIQUE LE MEME F.R.T. MEME QUAND ON EFFECTUE L'ENTRETIEN SUR PLUS D'UNE PIECE.)			14101-GB2-000	ARBRE A CAMES	-	-	1	1	1	1	1	5101817	
SOUPAPE	1.4	2	14431-035-000	CULBUTEUR	2	2	2	-	-	-	-		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.) (LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPAPE EST COMPRIS.)			14431-035-010	CULBUTEUR	-	-	2	2	2	2	2	5101817	
RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	1.2	3	14451-035-000	ARBRE DE CULBUTERIE	2	2	2	2	2	2	2		
(PIECES RELATIVES Y COMPRISES) (AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		4	14711-036-000	SOUPAPE ADMISSION	1	1	1	-	-	-	-	5101817	
		5	14721-036-010	SOUPAPE ECHAPPEMENT	1	1	1	-	-	-	-		
		6	14730-028-013	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE (EXHAUST)	1	1	1	-	-	-	-	5101817	
			14730-GB2-011	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	-	-	-	2	2	2	2		
			14730-GB0-911	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE	-	-	-	-	-	-	2	5101817	
		7	14731-028-060	BOUCHON D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPAPE (EXHAUST)	1	1	1	-	-	-	-		
		8	14751-035-600	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPAPE	2	2	2	2	2	2	2	5101817	
		9	14761-035-000	RESSORT INTERIEUR DE SOUPAPE	2	2	2	2	2	2	2		
		10	14771-035-600	ROCHET, RESSORT SOUPAPE	2	2	2	2	2	2	2	5101817	
		11	14775-GB2-000	SIEGE EXTERIEUR DE RESSORT SOUPAPE	-	-	-	2	-	-	-		
					-	-	-	-	2	2	2	CS317648	