


E-6

Right crankcase cover

Couvercle de carter moteur droit

Rechter Kurbelgehäusedeckel



B127 4

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis XL200Ro	N° de série	Code de zone
		17	91204-259-003	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7	1		
			91204-259-005	JOINT D'ETANCHEITE D'HUILE, 16X28X7	1		
		18	91307-035-000	JOINT TORIQUE, 18X3	1		
		19	92000-06012	BOULON HEX., 6X12	1		
		20	93500-05012-0A	VIS A TETE CYLINDRIQUE, 5X12	1		
		21	93700-05025-0A	VIS A TETE OVALE, 5X25	1		G.SA.U
		22	94101-06020	RONDELLE PLATE, 6MM	1		
		23	94111-05000	RONDELLE ELASTIQUE, 5MM	1		
		24	94251-04000	GOUPILLE DE BLOCAGE, 4MM	1		
		25	94301-08140	GOUJON D'ASSEMBLAGE A, 8X14	2		
		26	94305-30102	GOUPILLE DE RESSORT, 3X10	1		
		27	94510-10000	CIRCLIP EXTERIEUR, 10	1		
		28	96000-06025-00	BOULON DE BRIDE, 6X25	9		
		29	96000-06035-00	BOULON DE BRIDE, 6X35	2		
		30	96000-06050-00	BOULON DE BRIDE, 6X50	1		